

# 応募No.26 『なるほどコンテスト』応募用紙

タイトル	報告用写真抜け確認		
会社名		担当者名	
業務	地盤調査	・ 地盤補強工事	・ 測量 ・ 建物検査
分野	作業効率改善		・ 安全活動

## 活動に至った経緯

報告用写真を撮影後、車にて次の現場へ向かう際、撮影した写真を確認したところ抜けを発見。

現場で全部撮った“つもり”でいたことが原因である。

現場をはなれる前に再度確認をして現場を移動するよう心掛ける。

## 改善後(工夫した点・苦労した点など)

撮影した写真の確認に時間をとられてしまい作業に時間が掛かってしまっているが撮影のために再度行くことを考えると確認は重要と考える。

撮影する順番を確認しやすく撮影することで確認をしやすくしています。

## PRポイント(アピールしたい点や社内の効果など)

なれてくるとあたり前になってしまう事でもミスがないように“クセ”付けておくことが重要と考えております。

## 写真


## コスト(活動に取組んだ経費など)
